# ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

# МОДУЛЬ А: МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПУСКОНАЛАДКА МЕХАТРОННОЙ СТАНЦИИ

#### Задание А1:

## СБОРКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА МЕХАТРОННОЙ СТАНЦИИ

#### **ЗАДАНИЕ**

Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам.

Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

Задание считается завершённым когда:


- 1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox.
- 2. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.
- 3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».



## МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ А1 МОДУЛЯ А

#### **180 МИН**

## РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ - ВИД СВЕРХУ:




Номер	Наименование модулей				
модуля					
1	Станция перемещения материалов (HS)				
2	Позиция сброса деталей на скат №1				
3	Столик для заготовок				
4	Позиция сброса деталей на скат №2				
5	Блок подготовки воздуха				
6	Световая колонна				

# Исходное положение модулей станции:




- Модуль захвата в позиции сброса деталей на скат №2 Захват открыт Захват поднят

## МЕХАНИКА – ЗАДНЯЯ СТОРОНА МОДУЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



## Положение устройств:

- Многополюсный I/O модуль
- -Контроллер электродвигателя
- -Пневмоостров



#### Механика – Оптический датчик:




Датчик «Заготовка черная/не черная»


## РАЗНЫЕ ВИДЫ



## ЭЛЕКТРИКА – СБОРКА, МОНТАЖ И ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРА



### ЭЛЕКТРИКА – КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ R/L:



## ЭЛЕКТРИКА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПНЕВМООСТРОВА


	Ножка	Цвет	Катушка	Выход	Функция
	1	Белый	0		не используется
	2	Коричневый	1		Открыть захват
9 <sub>0</sub> 01 10 <sub>0</sub> 02	3	Зелёный	2		не используется, но ручной дублёр ВКЛ
110 03 110 04 120 05	4	Жёлтый	3		Переместить захват вниз
140 06	5-13	_	_	_	_
150 08	14	Коричнево-зелёный		0V	
	15	Бело-желтый		0V	

# ЭЛЕКТРИКА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К МНОГОПОЛЮСНОМУ I/O МОДУЛЮ

	Ножка	Цвет	Ножка разъёма М8	Вход	Функция
0	1	Белый	0 / 4		Модуль захвата в позиции скат №1
	2	Коричневый	1 / 4		Модуль захвата в позиции «Магазин»
90 01	3	Зеленый	2/4		Модуль захвата в позиции скат №2
110 03	4	Желтый	3 / 4		Захват опущен
130 05	5	Серый	4/4		Деталь не чёрная
14 <sub>0</sub> 06	6	Розовый	5 / 4		Захват поднят
08	7	Синий	6 / 4		Не используется
0	8	Красный	7 / 4		Не используется
	9-12	_	_	_	-
	13	Бело-зеленый	0-7 / 1	24V DC	
	14	Коричнево-зеленый	0-7 / 3	0V	
	15	Бело-жетый	0-7 / 3	0V	
		1	1		ı

# информация о сенсорной панели






Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4
Поле 5	Поле 6	Поле 7	Поле 8
Поле 9	Поле 10	Поле 11	Поле 12
Поле 13	Поле 14	Поле 15	Поле 16

ПОЛЕ	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ	ЦВЕТ	ФОРМА
1	CTAPT	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
1	-	Кнопка	Зеленый	Прямоугольная с округленными краями
2	-	Лампа	Белый (выкл) Зеленый (вкл)	Круглая
1-2	-	Контур	Черный	Прямоугольная с округленными краями
4	Мехатроника	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
5	СБРОС	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
5	-	Кнопка	Голубой	Прямоугольная с округленными краями
6	-	Лампа	Белый (выкл) Голубой (вкл)	Круглая
5-6	-	Контур	Черный	Прямоугольная с округленными краями
9	СТОП	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
9	-	Кнопка	-	Прямоугольная с округленными краями
10	-	Лампа	Белый (выкл) Красный (вкл)	Круглая
9-10	-	Контур	Черный	Прямоугольная с округленными краями
13	РУЧНОЙ РЕЖИМ	Текст (0)	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
13	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ	Текст (1)	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
13	-	Кнопка	Оранжевый	Прямоугольная с округленными краями
13	-	Контур	Черный	Прямоугольная с округленными краями
	ЭКРАН 01	Фон	Белый	


## СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)
І/О Терминал: Т1 (входы)
DI 0 Захват в позиции "магазин"
DI 1 Захват в позиции "скат 1"
DI 2 Захват в позиции "скат 2"
DI 3 Захват внизу
DI 4 Захват сверху
DI 5 Заготовка в захвате не черная
І/О Терминал: Т1 (выходы)
DO 1 Захват движется к магазину
DO 5 Захват движется к скатам
DO 6 Открытие захвата
DO 7: Движение захвата вниз
І/О Терминал: Т2 (входы)
DI 0: Заготовка в позиции магазин
І/О Терминал: Т2 (выходы)
DO 2 Световая колонна: Красный сигнал
DO 3 Световая колонна Зеленый сигнал
DO 5 Световая колонна: Желтый сигнал

## Информация о терминалах



#### Проведение пуско-наладочных работ



#### Подготовка

Подключите ПЛК к терминалам ввода-вывода и панели управления, запустите ПЛК, переключите станцию в ручной режим, откройте клапан для подачи воздуха. Связь между ПК и ПЛК должна отсутствовать. В магазине отсутствуют заготовки. У вас будет время провести подготовку перед оценкой!

#### **ЛЕГЕНДА**

поз: позиция

ПОЗ: 1 = МАГАЗИН ДЛЯ ЗАГОТОВОК

ПО3: 2 = CKAT 1

ПО3: 3 = CKAT 2

к:кнопка

K1 = CTAPT

K2 = C5POC

кз = стоп

к4 = РУЧНОЙ РЕЖИМ /

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

#### л: индикаторы/лампы

Л1: СТАРТ

ла: СБРОС

лз: стоп

Л4: ЗЕЛЕНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Л5: ЖЕЛТАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Л4: КРАСНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

#### ЗГ: ЗАГОТОВКА

ЗГ1: = КРАСНАЯ ЗАГОТОВКА

3Г2: = ЧЕРНАЯ ЗАГОТОВКА 3Г3: = СЕРЕБРИСТАЯ ЗАГОТОВКА

#### Проведение испытаний системы



#### ПРОВЕРЯЕТСЯ ЕСЛИ БЛОК: Программирование (HMI и PLC) НЕ ВЫПОЛНЕН НА 100%

#### Подготовка

Подключите ПЛК к терминалам ввода-вывода и панели управления, запустите ПЛК, переключите станцию в ручной режим, откройте клапан для подачи воздуха. Связь между ПК и ПЛК должна отсутствовать. В магазине отсутствуют заготовки. У вас будет время провести подготовку перед оценкой!

# Программирование (HMI и PLC) АЗ 4 3Γ ==> ΠΟ3 1 A3:A л1:ВКЛ л4:ВКЛ K1 л1:ВЫКЛ 3Г ==> ПОЗ:3 Л4:ВКЛ Забрать заготовку вручную исходное положение HET исходная позиция? конец оценки

ДА

A3:A

#### Подготовка

Заготовка на столик загружается по одной. Старт из исходного положения Внимание: если работа прекращается с одной из заготовок, то оценка запрещается (запрещено влиять на работу станции механически) \*Заготовки (черная, красная, серебряная) выбираются экпертной группой

#### Задание А2:

# Обслуживание, поиск и устранение неисправностей и пуско-наладка мехатронной станции

## ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПУСКО-НАЛАДКА МЕХАТРОННОЙ СТАНЦИИ

#### **ЗАДАНИЕ**

Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам.

Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

Задание считается завершённым когда:


- 1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox.
- 2. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.
- 3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».



## МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ А2 МОДУЛЯ А

**90 MUH** 

## РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ - ВИД СВЕРХУ:



Номер	Наименование модулей					
модуля						
1	Станция перемещения материалов (HS)					
2	Позиция сброса деталей на скат №1					
3	Столик для заготовок					
4	Позиция сброса деталей на скат №2					
5	Блок подготовки воздуха					
6	Световая колонна					

## Исходное положение модулей станции:

- Модуль захвата в позиции сброса деталей на скат №1
- Захват закрыт
- Захват поднят

#### Внимание:

Кабели могут находиться внутри мобильного основания, согласно правилам профессиональной практики.

## СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

## Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

#### І/О Терминал: Т1 (входы)

- DI 0 Заготовка в захвате не черная
- DI 1 Захват в позиции "скат 1"
- DI 2 Захват сверху
- DI 3 Захват внизу
- DI 4 Захват в позиции "скат 2"
- DI 5 Захват в позиции "магазин"

## І/О Терминал: Т1 (выходы)

- DO 1 Захват движется к магазину
- DO 2 Захват движется к скатам
- DO 3 Открытие захвата
- DO 4: Движение захвата вниз

## І/О Терминал: Т2 (входы)

DI 0: Заготовка в позиции магазин

#### І/О Терминал: Т2 (выходы)

- DO 1 Световая колонна: Красный сигнал
- DO 3 Световая колонна Зеленый сигнал
- DO 5 Световая колонна: Желтый сигнал

## МОДУЛЬ Б:

# **Механическая сборка, программирование и пуско-наладка** мехатронной линии

# МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА МЕХАТРОННОЙ ЛИНИИ


#### **ЗАДАНИЕ**

Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам.

Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пусконаладочные работы.

Задание считается завершённым когда:


- 4. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox.
- 5. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии.
- 6. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».



#### МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ В1 МОДУЛЯ В


#### 360 МИН

## РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ - ВИД СВЕРХУ:



Номер	Наименование модулей					
модуля						
1	Станция перемещения материалов (HS)					
2	Позиция сброса деталей на скат №1					
3	Модуль магазина для заготовок					
4	Модуль конвейер					
5	Блок подготовки воздуха					
6	Световая колонна					


## Исходное положение модулей станции:



Механизм подачи деталей из магазина втянут (пневмоцилиндр выдвинут)

Модуль захвата в позиции «Конвейер» Захват открыт


Захват поднят




Номер	Наименование модулей
модуля	
1	Станция перемещения материалов (HS)
2	Позиция сброса деталей на скат
3	Блок подготовки воздуха
4	Модуль конвейера
5	Модуль магазина для заготовок
6	Световая колонна

## МЕХАНИКА – ЗАДНЯЯ СТОРОНА МОДУЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ








## Положение устройств:

- Многополюсный I/O модуль
- -Контроллер электродвигателя
- -Пневмоостров




## Механика – Оптический датчик:




## РАЗНЫЕ ВИДЫ

Заготовка в позиции захвата	Монтажное отверстие не должно быть закрыто другими модулями	Модуль светофора

## ЭЛЕКТРИКА – СБОРКА, МОНТАЖ И ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРА



### ЭЛЕКТРИКА – КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ R/L:



## ЭЛЕКТРИКА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПНЕВМООСТРОВА


		Ножка	Цвет	Катушка	Выход	Функция
		1	Белый	0		не используется
	0	2	Коричневый	1		Открыть захват
	9 01 100 02 110 03 120 04	3	Зелёный	2		не используется, но ручной дублёр ВКЛ
		4	Жёлтый	3		Переместить захват вниз
	140 06	5-13	_	_	_	_
	150 08 ©	14	Коричнево-зелёный		0V	
		15	Бело-желтый		0V	

# ЭЛЕКТРИКА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К МНОГОПОЛЮСНОМУ I/O МОДУЛЮ

	Ножка	Цвет	Ножка разъёма М8	Вход	Функция
0	1	Белый	0 / 4		Модуль захвата в позиции скат №1
	2	Коричневый	1 / 4		Модуль захвата в позиции «Магазин»
90 01	3	Зеленый	2/4		Модуль захвата в позиции скат №2
110 03	4	Желтый	3 / 4		Захват опущен
130 05	5	Серый	4/4		Деталь не чёрная
14 <sub>0</sub> 06	6	Розовый	5 / 4		Захват поднят
08	7	Синий	6 / 4		Не используется
0	8	Красный	7 / 4		Не используется
	9-12	_	_	_	-
	13	Бело-зеленый	0-7 / 1	24V DC	
	14	Коричнево-зеленый	0-7 / 3	0V	
	15	Бело-жетый	0-7 / 3	0V	
		1	1		ı

# информация о подключении конвейера






Контакт	Цвет провода	Контакт I/О мини- терминала	Функция контакта	Контакт I/О Терминала
1	Белый	1	10	Заготовка в начале конвейера
2	Зеленый	2	I1	Заготовка в позиции накрывания крышкой
3	Серый	3	12	
4	Синий	4	13	
5	Черный	5	AI0	
6	Коричневый	6	Q0	Перемещение конвейерной ленты к позиции начало конвейера
7	Желтый	7	Q1	Перемещение конвейерной ленты к позиции конец конвейера
8	Розовый	8	Q2	
9	Красный	9	Q3	
10	Светло-зеленый	10	AQ0	
11	Фиолетовый	GND	GND	
12	Оранжевый	GND	GND	
13	Коричнево- белый	24 VB	VCC - In	
14	Черно-белый	24VA	VCC-Out	
15	Светло-голубой	-	-	


Контакт І/О

## ДЕТАЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГАЗИННОГО МОДУЛЯ



		1			1	1
	PIN	Color	Pin I/O	Pin-	Pin I/O	Function
	on	DIN47100	Mini	Functi	Terminal	
	SUB-		Terminal	on	Fill in by	
	D				yourself	
	1	Белый	1	10		Цилиндр выдвинут
	2	Коричневый	7	Q0		Выдать заготовку из
						магазина
	3	Зеленый	2	I1		Цилиндр втянут
	4	Желтый	8	Q1		
	5	Серый	3	12		Заготовка в позиции
						захвата
2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	6	Розовый	9	Q2		
	7	Синий	4	13		
	8	Красный	10	Q3		
	9	Черный	5	AI0		
	10	Фиолетовый	6	Al1		
	11	Серо-розовый	11+12	AQ0		
	12	Красно-синий	24VA	VCC-		
				Out		
	13	Бело-зеленый	24VB	VCC-In		
	14	Коричнево-	GND A	GND		
		зеленый		Out		
	15	Бело-желтый	GND B	GND In		

## Информация о сенсорной панели Экран 1




Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4
Поле 5	Поле 6	Поле 7	Поле 8
Поле 9	Поле 10	Поле 11	Поле 12
Поле 13	Поле 14	Поле 15	Поле 16

ПОЛЕ	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ	ЦВЕТ	ФОРМА
1	CTAPT	Текст	Черный	Текст, Times New
				Roman, жирный
				шрифт
1	-	Кнопка	-	Прямоугольная с
				округленными краями
1	-	Лампа	Белый (выкл)	Прямоугольная с
			Зеленый (вкл)	округленными краями
1	-	Контур	Черный	Прямоугольная с
				округленными краями
4	Мехатроника	Текст	Белый	Текст, Times New
				Roman, жирный
				шрифт
5	СБРОС	Текст	Черный	Текст, Times New
				Roman, жирный
				шрифт
5	-	Кнопка	-	Прямоугольная с
				округленными краями
5	-	Лампа	Белый (выкл)	Прямоугольная с
			Голубой (вкл)	округленными краями
5	-	Контур	Черный	Прямоугольная с
				округленными краями

9	СТОП	Текст	Черный	Текст, Times New
				Roman, жирный
				шрифт
9	-	Кнопка	-	Прямоугольная с
				округленными краями
9	-	Лампа	Белый (выкл)	Прямоугольная с
			Красный (вкл)	округленными краями
9	-	Контур	Черный	Прямоугольная с
				округленными краями
13	РУЧНОЙ РЕЖИМ	Текст (0)	Черный	Текст, Times New
				Roman, жирный
				шрифт
13	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	Текст (1)	Черный	Текст, Times New
	РЕЖИМ			Roman, жирный
				шрифт
13	-	Кнопка	Оранжевый	Прямоугольная с
				округленными краями
13	-	Контур	Черный	Прямоугольная с
				округленными краями
-	ЭКРАН 01	Фон	Белый	-

Экран 02



Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4
Поле 5	Поле 6	Поле 7	Поле 8
Поле 9	Поле 10	Поле 11	Поле 12
Поле 13	Поле 14	Поле 15	Поле 16

ПОЛЕ	<b>НАЗВАНИЕ</b>	ФУНКЦИЯ	ЦВЕТ	ФОРМА
1	Скат №1	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
2	Скат №2	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
5	-	Выбор цвета заготовки	В зависимости от выбора производственного плана	В зависимости от выбора производственного плана
5	3	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
6	-	Выбор цвета заготовки	В зависимости от выбора производственного плана	В зависимости от выбора производственного плана
6	3	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
9	-	Выбор цвета заготовки	В зависимости от выбора производственного плана	В зависимости от выбора производственного плана
9	2	Текст	Черный	Текст, Times New Roman, жирный шрифт
10	-	Выбор цвета заготовки	В зависимости от выбора	В зависимости от выбора производственного плана

			производственного	
			плана	
10	2	Текст	Черный	Текст, Times New Roman,
			1	жирный шрифт
13		Выбор цвета заготовки	В зависимости от	В зависимости от выбора
13	_	Выоор цвета заготовки		•
			выбора	производственного плана
			производственного	
			плана	
13	1	Текст	Черный	Текст, Times New Roman,
			1	жирный шрифт
14		Выбор цвета заготовки	В зависимости от	В зависимости от выбора
14	_	Выоор цвета заготовки		•
			выбора	производственного плана
			производственного	
			плана	
14	1	Текст	Черный	Текст, Times New Roman,
			1	жирный шрифт
16	Главное меню	Кнопка	Синий	Прямоугольная с
10	I JIADHOC MCHO	Knolika	Сипии	• •
				округленными краями
16	-	Контур	Черный	Прямоугольная с
				округленными краями
-	ЭКРАН 02	Фон	Белый	-

### СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ МОДУЛЯ Б:

# Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

## І/О Терминал: Т1 (входы)

- DI 0 Захват в позиции "конвейер"
- DI 1 Захват в позиции "скат 1"
- DI 2 Захват в позиции "магазин"
- DI 3 Захват внизу
- DI 4 Захват сверху
- DI 5 Заготовка в захвате не черная

### І/О Терминал: Т1 (выходы)

- DO 1 Захват движется к магазину
- DO 5:Захват движется к скатам
- DO 6:Закрытие захвата
- DO 7: Движение захвата вниз


#### І/О Терминал: Т2 (входы)

- DI 0: Заготовка в магазине
- DI 1: Модуль магазин: пневмоцилидр втянут
- DI 2: Модуль магазин: пневмоцилидр выдвинут
- DI 3 Заготовка в начале конвейера
- DI 4 Заготовка в позиции «Сброс»

## І/О Терминал: Т2 (выходы)

- DO 1: Магазин выдает заготовку
- DO 2 Световая колонна: Красный сигнал
- DO 3 Световая колонна: Зеленый сигнал
- DO 4 Движение конвейера к зоне сброса заготовок
- DO 5 Световая колонна: Желтый сигнал
- DO 6 Движение конвейера к зоне приема заготовок

## Информация о терминалах




#### Внимание:

Допускается, чтобы кабели висели в мобильном основание, но это должно быть выполнено согласно правилам профессиональной практике.

!!! Выход за время учитывается при условии, что программа ПЛК выполнена на 100% в соответствии с алгоритмом, а так же все подключения, проверяемые с помощью simubox, выполнены в соответствии с таблицей подключений и профессиональная практика выполнена не менее чем на 67%.

#### Проведение пуско-наладочных работ



#### Подготовка

Подключите ПЛК к терминалам ввода-вывода и панели управления, запустите ПЛК, переключите станцию в ручной режим, откройте клапан для подачи воздуха. Связь между ПК и ПЛК должна отсутствовать. В магазине отсутствуют заготовки. У вас будет время провести подготовку перед оценкой!

#### **ЛЕГЕНДА**

поз: позиция

ПОЗ: 1 = МАГАЗИН ДЛЯ ЗАГОТОВОК

ПО3: 2 = CKAT 1

ПОЗ: 3 = ПОЗИЦИЯ НАЧАЛО КОНВЕЙЕРА

к:кнопка

K1 = CTAPT K2 = C5POC

K2 = C6POC

кз = стоп

К4 = РУЧНОЙ РЕЖИМ / АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

#### Л: ИНДИКАТОРЫ/ЛАМПЫ

Л1: СТАРТ

л2: СБРОС

лз: стоп

Л4: ЗЕЛЕНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Л5: ЖЕЛТАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Л4: КРАСНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

#### ЗГ: ЗАГОТОВКА

ЗГ1: = КРАСНАЯ ЗАГОТОВКА

ЗГ2: = ЧЕРНАЯ ЗАГОТОВКА

ЗГЗ: = СЕРЕБРИСТАЯ ЗАГОТОВКА

#### Проведение испытаний системы




#### ПРОВЕРЯЕТСЯ ЕСЛИ БЛОК: Программирование (HMI и PLC) НЕ ВЫПОЛНЕН НА 100%


#### Подготовка:

Вы можете перезапустить ПЛК, загрузить 1 заготовку в магазин (на выбор участника).

У вас будет время подготовить это перед оценкой!



#### ТС1: Режим работы и сигналы



#### Подготовка

Подключите ПЛК к терминалам ввода-вывода и панели управления, запустите ПЛК, переключить станцию в автоматический режим, кабель-программирования отключен и нет связи между ПК и ПЛК, клапан для подачи воздуха открыт. Загрузите в магазин 9 деталой.

поз: позиция

ПОЗ: 1 = МАГАЗИН ВЫДИЧИ

ПО3: 2 = CKAT 1

К4 РУЧНОЙ РЕЖИМ /

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

к5 = ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

К6 = ГЛАВНОЕ МЕНЮ

#### Л: ИНДИКАТОРЫ/ЛАМПЫ

Л4: ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ

**Л5: ЖЕЛТАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ** 

Л6: КРАСНАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ

\*\*\* Л4/Л5/Л6: РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДНА ЛАМПА СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ

## МОДУЛЬ В: ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПУСКОНАЛАДКА МЕХАТРОННОЙ ЛИНИИ

### Задание В1:


## Оптимизация производственной линии

#### **ЗАДАНИЕ**

Производственная линия нуждается в оптимизации, вам необходимо повысить производительность, уменьшив время обработки заготовок.

Задание считается завершённым когда:

- 7. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи симулятора дискретных сигналов.
- 8. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии.
- 9. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».



## МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ В1 МОДУЛЯ В

#### **90 MИН**

Целью выполнения задания является высокопроизводительная и надежная производственная линия.

#### Условия:

- Допускается изменение программы ПЛК
- 9 деталей будут задействованы, необходимо отсортировать детали согласно модулю Б
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Столкновения подвижных механизмов недопустимы (столкновение деталей на конвейерных лентах допустимы)
- Допустимо перемещение датчиков в пределах станции, но без изменения электро и пневмо проводки.
- Детали будут загружены в случайном порядке

#### Исключения:

- Допустимо наличие более 1 детали на конвейерной ленте
- Нажатие кнопки «СТАРТ» однократное (9 деталей должны быть отсортированы в автоматическом режиме)
- Перемещение вручную деталей, механизмов и т.д. недопустимо
- Состояние световой индикации проверяется только при запуске системы и в конце работы линии
- Время фиксируется только после того, как магазин пуст и все детали корректно отсортированы, световые колонны работают синхронно в режиме «Бегущие огни»

По истечению 60 минут система должна быть готова к запуску.

По окончанию выполнения задания, три представителя оценивающей команды засекают время производства 9-ти деталей. В зачет идет среднее значение из трех полученных.

### СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ МОДУЛЯ Б:

# Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

## І/О Терминал: Т1 (входы)

DI 0 Захват в позиции "конвейер"

DI 1 Захват в позиции "скат 1"

DI 2 Захват в позиции "магазин"

DI 3 Захват внизу

DI 4 Захват сверху

DI 5 Заготовка в захвате не черная

### І/О Терминал: Т1 (выходы)

DO 1 Захват движется к магазину

DO 5:Захват движется к скатам

DO 6:Закрытие захвата

DO 7: Движение захвата вниз

### І/О Терминал: Т2 (входы)

DI 0: Заготовка в магазине

DI 1: Модуль магазин: пневмоцилидр втянут

DI 2: Модуль магазин: пневмоцилидр выдвинут

DI 3 Заготовка в начале конвейера

DI 4 Заготовка в позиции «Сброс»

## І/О Терминал: Т2 (выходы)

DO 1: Магазин выдает заготовку

DO 2 Световая колонна: Красный сигнал


DO 3 Световая колонна: Зеленый сигнал

DO 4 Движение конвейера к зоне сброса заготовок

DO 5 Световая колонна: Желтый сигнал

DO 6Движение конвейера к зоне приема заготовок

#### ТС1: Режим работы и сигналы



#### Подготовка

Подключите ПЛК к терминалам ввода-вывода и панели управления, запустите ПЛК, переключить станцию в автоматический режим, кабель программирования отключен и нет связи между ПК и ПЛК, клалан для подачи воздуха открыт. Загрузите в магазин 9 деталей.

поз: позиция

ПОЗ: 1 = МАГАЗИН ВЫДИЧИ

ЗАГОТОВОК ПО3: 2 = CKAT 1

ПОЗ: 3 = ПОЗИЦИЯ НАЧАЛО КОНВЕЙЕРА

К: КНОПКА

K1 = CTAPT

K2 = C5POC

 $K3 = CTO\Pi$ 

ка ручной режим /

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

К5 = ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

К6 = ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Л: ИНДИКАТОРЫ/ЛАМПЫ

Л1: СТАРТ Л2: СБРОС Л3: СТОП

Л4: ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ

колонны

**Л5: ЖЕЛТАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ** 

колонны

Л6: КРАСНАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ

колонны

\*\*\* Л4/Л5/Л6: РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДНА

ЛАМПА СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ

## Задание В2:

## Техническое обслуживание производственной линии

## **ЗАДАНИЕ**

Произошел сбой в работе станции. Компоненты линии повреждены и нуждаются в замене.

Задание считается завершённым когда:

- 1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox.
- 2. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии.
- 3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».




## МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ В2 МОДУЛЯ В

#### 60 МИН

Задача состоит в замене Блока управления коллекторным двигателем постоянного тока:

#### ТС1: Режим работы и сигналы



#### Подготовка

Подиличите ПЛК к терминалам веода-вывода и панели управления, запустите ПЛК, переключить станцию в автоматический режим, кабельпрограммирования отключен и нет связи между ПК и ПЛК, клапан для подачи воздука открыт. Загрузите в магазии 9 деталей.

поз: позиция

ПОЗ: 1 = МАГАЗИН ВЫДИЧИ

ЗАГОТОВОК ПО3: 2 = CKAT 1

ПОЗ: 3 = ПОЗИЦИЯ НАЧАЛО КОНВЕЙЕРА

к: кнопка

K1 = CTAPT

K2 = C5POC

кз = стоп

к4 РУЧНОЙ РЕЖИМ /

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

К5 = ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

К6 = ГЛАВНОЕ МЕНЮ

#### Л: ИНДИКАТОРЫ/ЛАМПЫ

Л1: СТАРТ

ла: СБРОС

лз: стоп

Л4: ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ

колонны

**Л5: ЖЕЛТАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ** 

колонны

Л6: КРАСНАЯ ЛАМПА СВЕТОВОЙ

колонны

\*\*\* Л4/Л5/Л6: РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДНА ЛАМПА СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ